



ANEXO I

- ESTADO Y DEFICIENCIAS DEL ECOPARQUE DE PUÇOL.
- RELACION DE PERSONAL AFECTO AL SERVICIO.

Valencia, enero 2012

1.- INTRODUCCIÓN

El presente Anexo, tiene como objeto describir el estado que presenta el Ecoparque de Puçol, en el momento previo a la cesión de su gestión a la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, así como detallar el personal afecto al servicio del ecoparque que deberá subrogarse, a través de la concesionaria "UTE LOS HORNILLOS", en la relación laboral.

- **ESTADO Y DEFICIENCIAS DEL ECOPARQUE.**

Las principales deficiencias, están causadas por la falta de mantenimiento de las instalaciones del ecoparque y se encuentran principalmente en el cerramiento de la instalación, en el pavimento y en los contenedores.

A continuación se detalla el estado y las deficiencias que presentan las distintas partes del ecoparque, separándolo en varios apartados

1. Cerramiento

El vallado correspondiente a los laterales y parte trasera del ecoparque, se encuentra muy deteriorado y con tramos inexistentes.



Lateral derecho del ecoparque



Parte trasera



Lateral izquierdo del eco-parque

2. Pavimento

La zona del pavimento donde circulan los vehículos de los usuarios del eco-parque se encuentra en buen estado, no así la zona de rodadura de los camiones de carga y descarga de contenedores, que está deteriorada, siendo necesario reparar sobre todo lo referente al alcantarillado y los desagües, donde incluso falta alguna rejilla.



3. Muros de los muelles de descarga.

Los muros de hormigón que conforman los muelles de descarga, en alguna zona se encuentran desconchados por impacto, dejando visto el armado del muro.



4. Protección contra incendios

Existe solamente un extintor dentro de la caseta de control, deberían existir varios extintores de polvo con eficacia mínima 21 A y su correspondiente señalización, con el fin de cubrir todo el recinto.



5. Alumbrado

Existen 7 farolas, todas están en funcionamiento y presentan un buen estado general, solo se aprecia el paso del tiempo en las tulipas y un poste doblado el por algún impacto.



6. Señalización.

La señalización se encuentra en buen estado, excepto dos de los carteles indicativos, que no existen faltando también el poste de sujeción.



7. Caseta de control

El Ecoparque dispone de una construcción destinada a caseta de control que está en buen estado, a falta de saneamiento y pintura de paredes. No dispone de zona de almacén.



8. Jardineria

La zona ajardinada del ecoparque, arbres y plantas se encuentran en buen estado, pero se observa falta de mantenimiento en cuanto a poda – las plantas recaen sobre la calzada- y retirada de malas hierbas. No existe red de riego por el jardín, pero dispone de varias tomas para manguera.



9. Contenedores

El ecoparque dispone de 10 contenedores de gran tamaño (5 de 26 m³, 5 de 18 m³).

Es presumible que los contenedores con los que cuente el ecoparque, en el momento de la cesión de la gestión del mismo al Emtre, no sean los mismos que se encuentran actualmente en el ecoparque. En el momento en que se realice la cesión, se realizará un inventario detallado de los contenedores existentes, que se adjuntará como anexo II del Acta de cesión Provisional del ecoparque.

En cuanto a los contenedores pequeños, el ecoparque en el momento de la visita, dispone de:

2 contenedores de plástico de 1.000 Lts. para R.P's

- 1 contenedor de plástico de 240l para radiografías.
- 1 contenedor de plástico de 120l para pilas.
- 1 contenedores para baterías (lleno de pilas)
- 1 contenedor para aceites de cocina
- 1 contenedor para aceites de motor.
- 1 contenedor para TF.



• **RELACION DE PERSONAL AFECTO AL SERVICIO.**


El personal directamente afecto al servicio del ecoparque de Puçol, que será subrogado en la relación laboral, a través de la concesionaria "UTE LOS HORNILLOS", es el siguiente:

D. Fernando Jávega Gómez. DNI .

— Categoría: Peón-Controlador

Valencia, 1 de Marzo de 2012

Conformes:



D^a Ana López Soriano
Técnica de Medio Ambiente Ayto. Puçol



D^a Delfina Rodríguez
Jefa Sección ecoparques Emtre

POR EL AYUNTAMIENTO DE
PUÇOL



D^a Mercedes Sanchis Montañana
Alcaldesa-Presidenta

EL SECRETARIO



Mateo J. Puigcerver Caselles



 **emtre**
entitat metropolitana per al tractament de residus
PRESIDÈNCIA

D. Ramón Isidro Sanchis Mangriñán
Presidente

EL SECRETARIO



Hilario Llavador Cisternes

